通学路の要対策箇所一覧表(令和7年度)

令和8年3月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
多賀小1	国道 306号	久徳南交差点～ 多賀北交差点	・歩道が無いため危険 ・多賀北交差点内に歩車道分離施設がない部分がある。	・歩道の設置(アクションプログラムの実施) ・当面は、ラバーポール等の設置による歩行空間の確保 (地元の同意が必要) ・歩車道境界ブロックまたは防護柵の設置	滋賀県湖東土木事務所	 ○
多賀小2	国道 306号	多賀交差点付近	・歩車道境界が不明 ・分離構造となっていないため危険	・町の事業計画に合わせて、歩道の新設 ・外側線の引き直しによる交差点のコンパクト化 ・当面は、ラバーポールおよびクッションドラムの設置	滋賀県湖東土木事務所	 ○
多賀小3	県道 多賀停車場線 (町道多賀絵馬通り線)	多賀交差点～ 多賀大社前	・歩道が無く保護路肩を使用で危険 ・通行車両の速度が速い	・観光地にマッチした魅力ある歩行者優先の道づくり ※多賀大社への参拝道であり、景観に配慮した車止めや横断防護柵等を設置。 ・側溝の暗渠化→歩道の確保 ・車がスピードを出しづらい道づくり(ゾーン30) ・多賀大社前～多賀交差点までの区画線を先工して行う ・外側線の引き直しによる交差点のコンパクト化	多賀町	○ ○ ○ ○ ○
多賀小4	国道 306号	多賀交差点～ 多賀町役場前交差点	・歩道が狭く危険 ・自転車と歩行者の離合ができずに危険	・学校側のソフト対策(一列歩行の指導) ・自転車通学ルートの変更 ・歩道の拡幅 ・外側線の引き直しによる交差点のコンパクト化	多賀町教育委員会 滋賀県湖東土木事務所	○ 一部実施 一部実施
多賀小5	町道 多賀四手線	多賀中学校　下	・違法駐車が道路幅員を狭めている。 ・路側帯が狭い ・通行車両の速度が速い	・駐車禁止の啓発を行う。 ・センターラインを消す ・路側帯の拡幅 ・外側線の引き直しによる交差点のコンパクト化	彦根警察署 多賀町	○ ○ ○ ○
多賀小6	町道 多賀高宮線	尼子名神BOX周辺	・路側に障害物あり ・交差点が連続する区間 ・トンネル内が暗い ・四ツ屋から敏満寺方向へ左折する車が内回りして危険	・グリーンベルトの設置 ・区画線等により、通行車両を歩行者から遠ざける ・段差舗装等による速度抑制装置 ・トンネル照明の交換 ・クッションドラムの設置	多賀町	○ ○ ○ ○
多賀小7	町道 多賀高宮線	四ツ屋名神BOX付近	・通学児童が多いのにも関わらず歩道が狭い ・幅員が狭く、車両と自転車の離合出来ない ・歩道がない箇所がある	・グリーンベルトの設置、区画線の整備 ・ラバーポールの設置による滞留箇所の明示	多賀町	○ ○
多賀小8	県道 多賀停車場線 (町道多賀絵馬通り線)	多賀大社～ 多賀大社前駅	・道が狭い、路側帯が狭い	・観光地にマッチした魅力ある歩行者優先の道づくり ※多賀大社への参拝道であり、景観に配慮した車止めや横断防護柵等を設置。 ・側溝の暗渠化→歩道の確保 ・車がスピードを出しづらい道づくり(ゾーン30)	多賀町	○ ○ ○
多賀小9	町道 土田多賀線	ファミリーマート～ 動橋	・幅員が狭く、歩道が無いため危険 ・側溝蓋の無い区間が点在する	・側溝蓋の設置 ・明確な路側帯を設ける(片側)(サークルK～動橋)	多賀町	
多賀小10	県道 多賀高宮線	土田東出地蔵～ ファミリーマート	・ファミリーマートの出入口のコンクリート破損 ・駐車場と歩道の区分けがない。 ・横断歩道にグリーンベルトがない。	・通学ルートの検討 ・出入口の安全度の向上(ラバーポール等) ・グリーンベルトの追加	多賀町教育委員会 滋賀県湖東土木事務所 滋賀県湖東土木事務所	○ ○ ○
多賀小11	町道 敏満寺本線	尼子名神BOX～ 国道307号	・路側障害物あり ・視距が悪く危険 ・外側線がない、または消えている	・外側線の設置(拡幅を合わせて)	多賀町	実施中
多賀小12	県道 佐目敏満寺線	国道307号交差点～ 守野名神BOX	・歩道が無く危険 ・急カーブで見通しが悪く危険	・片側の水路を蓋かけするなどして歩道空間の確保 ・外側線の引き直し(車道の狭幅化)(地元の同意が必要) ・グリーンベルトによる歩行通行帯の強調 ・積雪時においてはグリーンベルトが見えるように除雪に配慮。	滋賀県湖東土木事務所	 ○ ○

通学路の要対策箇所一覧表(令和7年度)

令和8年3月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
多賀小13	町道 久徳本線	杵島姫神社付近～ 306号交差点	・通学路の確保が困難 ・道路幅員が狭いのに対して車速が早い ・信号の変わるまでが長すぎる	・グリーンベルト、ラバーポールの設置 ・水路の暗渠化 ・電柱の移設、移設撤去 ・通学ルートの検討 ・連動しない信号の検討	多賀町 多賀町教育委員会 彦根警察署	○ ○ ○
多賀小14	国道 306号	佐目バス停付近	・国道の横断歩道ラインが薄く危険	・横断歩道位置の見直し ・区画線と路面表示により、減速の注意喚起	彦根警察署 滋賀県湖東土木事務所	○ ○
多賀小15	町道 四手多賀北線	若宮公園付近	・下りの車のスピードが出ており危険 ・横断歩道がなくて危険	・道路上に減速マークや「交差点あり」の表示について検討。	多賀町	
多賀小16	県道 多賀停車場線 (町道多賀絵馬通り線)	大阪屋前	・通行禁止看板が見にくい ・町道を走る車のスピードが速い ・大阪屋から多賀小学校までが7:30～9:00まで通行禁止になっているが看板が見にくいし、通る人も知らない	・広報等にて啓発を行う ・標識を県道側に設置について検討する。 ・通行禁止時間帯を考慮する。	多賀町 彦根警察署 彦根警察署	○ ○ ○
多賀小17	県道 多賀停車場線 (町道多賀絵馬通り線)	ひしや前T字路	・十分な減速をせずに、交差点を通過する車両が多くて危険 ・カーブミラーが小さくて危険(死角がある) ・通学児童の歩くスペースが狭い	・町道から県道に入ってくる車に対して停止指導線を引く ・(可搬型)ハンプの設置検討 ・時間帯通行規制の検討 ・スクールガード等の充実を図る ・通学ルートの変更について検討する。	多賀町 多賀町教育委員会・彦根警察署 多賀町教育委員会	○ ○
多賀小18	町道 土田東出北出線	東出地蔵前	・自転車通学者が、T字路に出る際に車を確認するなく横断	・自転車ストップマークを表示	多賀町	
多賀小19	国道306号 県道17号 (多賀・醒ヶ井線)	国道306号と 県道17号付近の交差点	・国道から県道に入る車が十分な減速ができていか 区画線等の引き直し	・通学路の変更について検討 区画線等の引き直し	多賀町教育委員会 滋賀県湖東土木事務所	検討中 ○
多賀小20	国道306号	木村十兵衛スタンド前	・車の通行量が多く、横断歩道がないため、通学路にふさわしくない	・通学路の変更について検討 ・変更後の通学路の歩道除雪の充実	多賀町教育委員会 多賀町	○
多賀小21	町道 岡山団地神田線	四ツ屋名神BOX付近～ 近江鉄道交差点	・歩道がないため危険 ・横断歩道がなくて危険	・歩道の設置 ・グリーンベルト設置 ・児童への交通ルールの指導 ・横断歩道の検討	多賀町 多賀町教育委員会 多賀町・彦根警察署	○ ○ ○ ○
多賀小22	町道 土田四ツ屋線	近江鉄道5号踏切～ 四ツ屋名神BOX	・歩道がないため危険 ・十分な減速をせずに、通過する車両が多くて危険 ・横断歩道がなくて危険	・歩道の設置 ・グリーンベルト設置 ・児童への交通ルールの指導 ・横断歩道に変わる路面標示	多賀町 多賀町教育委員会 多賀町・彦根警察署	○ ○ ○ ○
多賀小23	町道 多賀中川原線	柏葉団地～ 5差路交差点付近	・歩道がないため危険	・歩道の設置	多賀町	○
多賀小24	町道 柏葉団地二号線	柏葉団地西側～ 多賀公園付近	・歩道が狭いため車道を歩く子どもが多い ・国道306号側を見るカーブミラーがない	・歩道の拡幅 ・カーブミラーの設置	多賀町	○ ○
多賀小25	町道 多賀月之木線	多賀福祉会館～ ひしや前T字路	・歩道が一部途切れるため危険	・歩道の延伸 ・児童への交通ルールの指導	多賀町 多賀町教育委員会	○ ○
多賀小26	国道307号	敏満寺中交差点	・横断歩道東側の歩行者滞留箇所に防護柵が無く、信号待ちの歩行者が危険。 ・横断歩道のグリーンベルト化 ・横断の際、車が赤なのに止まらず危険	・歩車道ブロックの設置 ・交差点内の歩道もグリーンベルト化 ・交差点信号の時間差調整(最適化)実施	滋賀県湖東土木事務所 彦根警察署	○ ○ ○
多賀小27	町道中川原月之木新道線	中川原ふれあい広場前町道	・町道の側溝に蓋がなく危険。	・側溝蓋の設置	多賀町	

通学路の要対策箇所一覧表(令和7年度)

令和8年3月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
多賀小28	町道多賀中川原線	柏葉団地内交差点(柏葉公園)	・国道側からの車が確認しづらい。 ・横断歩道がない。	・カーブミラー設置 ・横断歩道の設置	多賀町 多賀町・彦根警察署	○
多賀小29	町道 岡山団地神田線	名神BOX出入り口(岡山団地側)	・歩道部分に古い歩車ブロックがあり危険 ・グリーンベルト横に転落防止柵が無い。	・歩車ブロックの撤去 ・ガードレール、転落防止柵の設置	多賀町	○ ○
多賀小30	県道多賀高宮線	多賀福祉会館前	歩行者待機場所にガードレールがない	・防護柵の設置。	湖東土木事務所	一部実施
多賀小31	町道谷田線	谷田団地内	時速30キロ制限を表示する看板が木の枝で見えない。	・枝の伐採処理および表示看板の高さ調整済み。	多賀町・彦根警察署	○
多賀小32	町道多賀月之木線	多賀公園近くの五差路(幹線水路上)	横断歩道がない。道幅が狭く通行の際、危険	幹線水路上に歩行者専用の橋梁を設置	多賀町	○
大滝小1	町道 川相一ノ瀬線他	旧大滝郵便局前～ 聖児神社	・歩行エリアがない ・幅員が狭く側溝が危険	・歩行者エリアの明示(グリーンベルト) ・防護柵の設置(落差が大きい箇所) ・児童への歩行時の注意喚起	多賀町 多賀町教育委員会	一部実施 ○
大滝小2	県道 多賀永源寺線	川相橋～ スーパーたなべ店	・横断歩道標識が通学の支障となる ・路側帯が狭い	・外側線の引き直し(車道の狭幅化)(地元同意が必要) ・グリーンベルトによる歩行通行帯の強調 ・横断標識の移設	滋賀県湖東土木事務所 彦根警察署	○ ○ ○
大滝小3	県道 佐目敏満寺線	坂上酒造～ 富之尾バス停	・幅員が狭く、歩道が無く危険	・外側線の引き直し(車道の狭幅化)(地元の同意が必要) ・グリーンベルトによる歩行通行帯の強調 ・グリーンベルトの延伸 ・「幅員減少」警戒標識の設置	滋賀県湖東土木事務所 彦根警察署	○ ○ ○
大滝小4	県道 多賀永源寺線	大滝小学校前	・カーブで見通しが悪く通学バスの運行に支障がある。	・路面表示(学校あり等の表示) ・通行者(萱原方面在住の方)に対して啓発を行う。 ・カーブミラーの設置を行う。	滋賀県湖東土木事務所 多賀町 多賀町教育委員会	○ ○
大滝小5	町道 尺仏川相線	町道と県道の合流部～ 大滝小学校前	・民家のブロック塀が壊れており、崩壊のおそれがあるため危険。 ・ガードレールが傾いている	・外側線の検討 ・ガードレール補修	多賀町	 ○
大滝小6	県道 佐目敏満寺線	滝の宮運動公園前の町道と県道の合流部	・萱原方面からの自動車が十分に減速せずに富之尾の集落内に進入される。	・集落の同意を得て、クッションドラムの設置を行う。 ・歩車道ブロックの設置	滋賀県湖東土木事務所	○ ○
大滝小7	県道 多賀永源寺線	川相郵便局前	・カーブの事故多発箇所が通学路になっている。	・通学路の変更について検討 ・ガードレールの設置 ・速度規制標識の設置 ・カーブ箇所の減速マークの設置	多賀町教育委員会 滋賀県湖東土木事務所 彦根警察署 滋賀県湖東土木事務所	○ ○
大滝小8	県道 佐目敏満寺線	藤瀬横断歩道	・川相側から来る自動車の速度が速い。	・グリーンベルトの横断歩道の設置(指定通学路のため) ・速度規制標識の設置	滋賀県湖東土木事務所 彦根警察署	○
大滝小9	県道 佐目敏満寺線	滝の宮スポーツ公園前横断歩道	・川相側から来る自動車の速度が速い。 ・横断歩道手前のカラー舗装化 ・横断歩道のグリーンカラー化	・速度規制標識の設置 ・横断歩道手前のカラー舗装化 ・グリーンベルトの横断歩道の設置	彦根警察署 滋賀県湖東土木事務所	 ○
大滝小10	県道佐目敏満寺線	藤瀬と川相の境界交差点	交差点で車が通りやすく、横断歩道がないため、道路を渡る際、危険	グリーンベルトを設置	湖東土木事務所	○