


【多賀小・多賀中学校区】

日 時	平成26年11月04日	火	点検時間	7:40~7:50
点検実施者	多賀中学校校長	教育総務課 課長補佐	地域整備課 課長補佐	地域整備課 技師
点検場所	県道多賀停車場線(国道306号 多賀交差点~多賀大社前)			



点検実施者の意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道が無く保護路肩を使用で危険</li> <li>・通行車両の速度が速い</li> </ul>
	<hr/> <hr/> <hr/>
対 策 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーンベルト、キャッツアイの設置</li> <li>・観光地にマッチした魅力ある歩行者優先の道づくり</li> <li>・側溝の暗渠化→歩道の確保</li> <li>・車がスピードを出しづらい道づくり (ゾーン30)</li> <li>・多賀大社前~多賀交差点までの区画線を先工して行う</li> </ul>
	<hr/> <hr/> <hr/>